

## WODOSZCZELNY TERMO/HIGROMETR PWT-411

- Mierzy wilgotność względną, temperaturę otoczenia oraz wyznacza punkt rosy.
- Pomiar następuje za pomocą dobrej klasy czujnika wilgotności połączonego kablem z przyrządem.
- Duży wyświetlacz ułatwia pracę wyświetlając równocześnie pomiar wilgotności oraz temperatury.
- Zasilanie bateryjne oraz przez zasilacz umożliwiają pracę w terenie i długotrwałą pracę w laboratorium.
- Automatyczne wyłączanie uniemożliwia przypadkowe rozładowanie baterii.
- Gwarancja 24 miesiące.



### Dane techniczne

| Funkcja                            | wilgotność               | temperatura     |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Zakres                             | 0 ÷ 100% RH              | -40.0 ÷ 70.0 °C |
| Rozdzielczość RH                   | 0.1% RH                  | 0.1 °C          |
| Dokładność                         | ±2% RH                   | ±0.8 °C         |
| Czas reakcji czujnika RH: $t_{90}$ | < 10s                    | < 8s            |
| Histeresa                          | < 1% RH                  | -               |
| Dryft długoterminowy               | 0.5% RH/rok              | -               |
| Zakres temp. punktu rosy           | -199.9 ÷ 70.0 °C         |                 |
| Zasilanie                          | Bateria 9V, zasilacz 12V |                 |
| Wymiary (mm)                       | L=149, W = 82, H = 22    |                 |
| Masa                               | 180 g                    |                 |