


Detektor CO CO 50

FUNKCJE

- Łatwy w użyciu
- Funkcja HOLD
- Zintegrowana sonda
- Automatyczne wyłączenie po 20 minutach

PARAMETRY OBUDOWY



Materiał : ABS

Szczelność : IP54

Wyświetlacz : 1 linia
LCD 1 x 5 cyfr
Wielkość : 50 x 20 mm

Wielkość cyfr :
Wartości : 9.2 mm
Jednostki : 4.7 mm

Masa : 200 g (z bateriami)



PARAMETRY TECHNICZNE

Mierzone parametry	Temperatura	CO
Jednostka miary	°C, °F	ppm
Zakres pomiaru	Od -20 do +80 °C	Od 0 do 500 ppm
Dokładność*	±0.4% wartości ±0.3°C	Od 0 do 100 ppm : ±3 ppm Od 100 do 500 ppm : ±3% wartości
Rozdzielczość	0.1 °C	0.1 ppm
Czas reakcji	T63 = 5 s	T63 = 35 s
Elementy pomiarowe	NTC	Czujnik elektrochemiczny
Temperatura pracy		Od 0 do +50 °C
Temperatura przechowywania		Od -20 do +80 °C
Zasilanie		4 baterie AAA LR03 1.5 V
Żywotność baterii		200 godzin
Zgodność z normami		Dyrektywa CEM 2004/108/CE i NF EN 61010-1

* Wszystkie podane dokładności zostały określone w warunkach laboratoryjnych i są gwarantowane w takich samych warunkach lub z uwzględnieniem kompensacji temp.

DOSTARCZANY Z...

Przyrządy dostarczane są z: futerałem i świadectwem strojenia.



AKCESORIA

- Certyfikat kalibracji
- Walizka transportowa
- Osłona ochronna z magnesem



KONSERWACJA

W celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi oferujemy kalibrację, regulację i serwis przyrządów pomiarowych. W ramach zachowania wysokiego standardu jakości zaleca się przeprowadzanie corocznego sprawdzenia dokładności przyrządów.

GWARANCJA

Przyrządy posiadają 12 miesięczną gwarancję obejmującą wady produkcyjne. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez serwis.

SPOSÓB OBSŁUGI

Wykonywanie pomiaru CO

- Włącz przyrząd naciskając « **On/Off/Hold** ».
- Urządzenie wyświetli swoją nazwę « CO50 » następnie ma miejsce 5-sekundowe odliczanie. Liczba ta odpowiada czasowi przygotowania sondy. Pod koniec odliczania, wyświetlana jest zmierzona wartość CO.*
- Naciśnij krótko « **Select** » aby przejść od pomiaru CO do pomiaru temperatury.

Zatrzymywanie wyników

Podczas pomiarów:

- Naciśnij krótko « **On/Off/Hold** » aby zatrzymać wynik
- « Hold » CO / temperatura, które pojawiły się na wyświetlaczu są stałe.*
- Naciśnij krótko « **Select** » aby przejść z jednego parametru do drugiego.
- Naciśnij ponownie krótko « **On/Off/Hold** » aby wyłączyć funkcję zatrzymywania.

Zmiana jednostki temperatury

Podczas pomiaru:

- Naciśnij dłużej « **Select** » by zmienić jednostkę temperatury.
- Naciśnij krótko « **Select** » aby wybrać jednostkę: °C lub °F.
- Naciśnij dłużej « **Select** » aby potwierdzić jednostkę i powrócić do normalnych pomiarów.

Wymiana baterii

- Zdejmij osłonę baterii z tyłu przyrządu.
- Usuń zużyta baterię i włóż nową baterię AAA LR03 1.5 V. zgodnie z polaryzacją.
- Załóż osłonę baterii.

Automatyczne wyłączenie: Urządzenie wyłącza się, jeśli nie jest używane przez 20 minut.



Po odesłaniu do producenta/dystrybutora, złomowanie zostanie wykonane zgodnie z wytycznymi 2002/96/CE dotyczącymi WEEE.

Przycisk « Select »

Przycisk « On/Off/Hold »

