

Tachometry optyczne i optyczno-dotykowe



obr/min
optycznie

obr/min
dotykowo

pomiar
długości

D-H

Max/Min
Avg

MEM



obr/min
optycznie

SCAN

D-H

Max/Min
Avg

MEM



Nazwa, [nr kat.]	ST 723 [114812]	ST 722 [114810]
Optyczny pomiar Vobr. Rozdzielczość	6,0 ~ 99999 obr/min (RPM); ±(0,01% + 1d) - 6,0 ~ 5999,9 obr/min, ±(0,05% + 1d) - 5999,9 ~ 99999 obr/min, 6,0 ~ 9999,9 obr/min - 0,1 obr/min, 10000 ~ 99999 obr/min - 1 obr/min	
Dotykowy pomiar Vobr. Rozdzielczość	6,0 ~ 25000 obr/min (RPM); ±(0,01% + 1d) - 6,0 ~ 5999,9 obr/min, ±(0,05% + 1d) - 5999,9 ~ 25000 obr/min, 6,0 ~ 9999,9 obr/min - 0,1 obr/min, 10000 ~ 25000 obr/min - 1 obr/min	
Pomiar prędkości *) powierzchni w ruchu Rozdzielczość max	0,6~2500 m/min, 0,7~2734 jardów/min, 23,6~98425 cali/min, 2,0~8202,1 stóp/min; ±(0,4% + 1d) 0,1 m./min, jardów/min, cali/min, stóp/min	
Pomiar liczby obrotów	1 ~ 99999 obrotów/cykli	
Pomiar odległości *) Rozdzielczość max	0,2 ~ 99999m, 0,2~99999 jardów, 0,5 ~ 99999 stóp; ±(0,4% + 1d) 0,1 m, jardów, stóp	
Pamięć pomiarów	Pamięć 40 pomiarów (10 zestawów: wartość bieżąca, wartość Max, wartość Min, wartość średnia- Avg). Możliwość przeglądania komórek/zestawów pamięci.	
Funkcje i cechy specjalne	• MAX/MIN/AVG (średnia) • Auto-wyłączanie (po 30min) • Automatyczny HOLD (po zwolnieniu przycisku "MEASURE" • Sygnalizacja zużycia baterii • Wybór grupy pomiarów (obr/min i prędkości powierzchni albo obroty i odległość (tylko ST 723) • Wybór jednostek pomiarowych w grupach pomiarów (tylko ST 723) • Pomiar ciągły SCAN (po elektr. blokadzie przycisku "MEASURE") (tylko ST 722)	
UWAGI: *) - pomiar przy pomocy przystawki kołowej o obwodzie 10mm		
Wyświetlacz/czas odpowiedzi	LCD 5 cyfr (99 999max) / 1s	
Czujnik optyczny	Dioda laserowa, wypukła soczewka	
Środowisko pracy	0 ~ 50°C, RH < 80%	
Zasilanie	1 bateria 9V 6F22	
Wymiary/masa	48 × 30 × 182mm (z adapterem dotykowym), 157g (z bateriami i adapterem)	48 × 30 × 147mm / 132g (z bateriami)
Wyposażenie standardowe	Bateria (zainstalowana), taśma odblaskowa, twarde etui z paskiem transporto- wym, instrukcja obsługi, zestaw przystawek pomiarowych	Bateria (zainstalowana), taśma odblaskowa, twarde etui z paskiem transportowym, instrukcja obsługi